



Scheda Analisi N.13 "Vico Falamonica"




Stralcio P.U.C.

INDIVIDUAZIONE CORPI EDILIZI

INDIRIZZO	SCHEDA BANCA DATI	PROPRIETA'	P.U.C.	VINCOLI	NOTE	Rif. Stralcio P.U.C.
—	1000a	privata	AC, cat. e	—	L'individuazione del corpo basso non corrisponde più ad un volume, essendo stata attuata una parziale demolizione per realizzare un distacco di fra l'edificio adiacente e il corpo *2, mantenendo su Vico Falamonica un muro di confine dotato di cancello, corrispondente al civico 10Ar, di accesso secondario ad un locale commerciale con ingresso principale da vico della Casana 49r.	*1
Vico Falamonica 6r, 8r, 10r	—	privata	AC, cat. e	—	Corpo basso costituito da due piani sede della galleria d'arte contemporanea "Il Cancellino" (accesso dal 6r). Il volume costituisce un intasamento del preesistente cortile.	*2



Scheda N. 1000°



Stralcio Toponomastica

INTERVENTI EDILIZI:

INDIRIZZO	PROGETTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	Rif. Stralcio P.U.C.
Vico della Casana 7	4120/2000 Prov. n.1529/2001	Risanamento e adeguamento tecnologico dell'edificio.	*1
Vico della Casana 7	DIA 764/2003	V.c.o. al prog. 4120/2000 per modifiche interne.	
Vico della Casana 7	DIA 2985/2003	Manutenzione straordinaria dei prospetti e della copertura, nonché frazionamento delle unità abitative.	
Vico Falamonica 4	DIA 4524/2005	Opere interne in variante alla DIA 2985/2003.	

ADOZIONE P.U.C.'97 – OSSERVAZIONI e CONTRODEDUZIONI:

DATI INFORMATIVI:

Come da verifiche effettuate, quanto identificato come corpo *1 risulta essere un distacco, pertinenziale dell'edificio di Vico Falamonica 4 (ex Vico della Casana 7), risultante da un intervento più generale di riqualificazione dell'edificio che ha comportato anche la demolizione del volume superfetativo con apertura di un varco su vico Falamonica.

SINTESI:

Alla luce di quanto sopra, per il **corpo *1** si **elimina** il corpo di categoria "e" trattandosi di uno spazio libero delimitato da un muro trattato con finiture analoghe al basamento dell'edificio.

Per il **corpo *2**, non risultando emersi nuovi elementi o ulteriori conoscenze rispetto alle analisi della fase ricognitiva si **conferma** la categoria "e".

➤ **MODIFICA CARTOGRAFICA :**

- corpo *1: eliminazione linea di demarcazione volumetrica e relativa campitura della categoria "e" mantenendo il muro di confine su vico Falamonica.

➤ **AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA:**

- il locale a piano terra corrispondente all'ex atrio dell'edificio di vico Casana 7 è stato utilizzato per un'attività commerciale e l'accesso all'edificio è stato spostato in corrispondenza del civico 4 di vico Falamonica.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA:



Vico Falamonica – corpi NN. 2 e 1



Cortile interno – corpo N.2



Vico Falamonica – corpo N. 1



Vico Falamonica – corpo N. 1



Vico Falamonica – corpi NN. 1 e 2