



COMUNE DI GENOVA

323 0 0 - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2023-273 DATA 29/06/2023

OGGETTO: INTERDIZIONE CAUTELATIVA DI AREE ESTERNE E CONSEGUENTE DIVIETO DI ACCESSO AD UN BOX (IDENTIFICATO IN CATASTO ALLA SEZ. GEC, FOGLIO 7, MAPPALE 287) E AD UN INGRESSO DELL'EDIFICIO DI VIA AUSONIA 15 PER PERICOLO ESTERNO.

29/06/2023	Il Vicesindaco
	[Pietro Piciocchi]



COMUNE DI GENOVA

323 0 0 - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE
Schema Provvedimento N. 2023-POS-288 del 29/06/2023

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: INTERDIZIONE CAUTELATIVA DI AREE ESTERNE E CONSEGUENTE DIVIETO DI ACCESSO AD UN BOX (IDENTIFICATO IN CATASTO ALLA SEZ. GEC, FOGLIO 7, MAPPALE 287) E AD UN INGRESSO DELL'EDIFICIO DI VIA AUSONIA 15 PER PERICOLO ESTERNO.

Il Sindaco

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

Premesso che:

- in data 14/06/2023 il personale dell'Ufficio di pubblica incolumità è intervenuto presso Via Ausonia civ. 15 causa caduta di materiale lapideo da un muraglione in pietra a sostegno della stessa Via Ausonia;
- in sede di sopralluogo, si è constatata la caduta di materiale lapideo presso le aree comuni private del civico 15 di Via Ausonia, nella parte immediatamente a ridosso del muro in argomento;
- il personale del Comando Provinciale di Genova dei Vigili del Fuoco, avevano già provveduto all'interdizione dell'area immediatamente a ridosso del muro di sostegno dal quale si è verificata la caduta del materiale lapideo;
- il personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità ha confermato quanto già disposto dai VV.F. intervenuti e inoltre, constatando che l'area già interdetta dai VV.F. impediva l'accesso a un manufatto uso box e ad un ingresso del civico 15, ha disposto nell'immediato la chiusura con interdizione di accesso:
 - alle aree private esterne di pertinenza del civico 15 di Via Ausonia, a ridosso del muro oggetto di intervento;
 - al manufatto uso box, identificato al N.C.E.U. alla Sez. GEC Foglio 7 Mappale 287, poiché il suo accesso risulta intercluso dall'area interdetta;
 - a un ingresso dell'edificio poiché anch'esso intercluso dall'area interdetta;

Vista, in particolare la relazione tecnica dell'intervento svolto in data 14/06/2023 dal personale del civico Ufficio Pubblica Incolumità, registrata al prot. n. 279049.I del 20/06/2023, dalla quale emerge la necessità di disporre l'interdizione delle aree esterne e degli accessi, come sopra descritte e meglio rappresentate dall'allegato grafico parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica prot. n. 279049.I del 20/06/2023 relativa al sopralluogo del 14/06/2023, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto altresì che del provvedimento di sgombero cautelativo è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 giuste Nota prot. 281439.U del 21/06/2023;

Considerato che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal direttore dott. Gianluca Giurato, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto il direttore attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

CONVALIDA

la chiusura con interdizione di accesso:

- alle aree private esterne di pertinenza del civico 15 di Via Ausonia, a ridosso del muro oggetto di intervento;
- al manufatto uso box, identificato al N.C.E.U. alla Sez. GEC Foglio 7 Mappale 287, poiché il suo accesso risulta intercluso dall'area interdetta;
- a un ingresso dell'edificio poiché anch'esso intercluso dall'area interdetta;

come da allegato grafico parte integrante e sostanziale del presente atto, nell'interesse ed a tutela dell'incolumità dei cittadini, con divieto a chiunque di accedere alle aree oggetto di interdizione.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Direzione Stazione Unica Appaltante – Servizi generali – Centrale notifiche, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione Corpo Polizia Locale - Settore Protezione Civile e Valorizzazione del Volontariato - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità territoriale centro - ed al Municipio I Centro Est, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Strade, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Politiche delle Entrate – Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Il Vicesindaco
Pietro Piciocchi




COMUNE DI GENOVA

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: INTERDIZIONE CAUTELATIVA DI AREE ESTERNE E CONSEGUENTE DIVIETO DI ACCESSO AD UN BOX (IDENTIFICATO IN CATASTO ALLA SEZ. GEC, FOGLIO 7, MAPPALE 287) E AD UN INGRESSO DELL'EDIFICIO DI VIA AUSONIA 15 PER PERICOLO ESTERNO.

ALLEGATO GRAFICO



- porzione di area interdetta del giardino comune del civico 15 di Via Ausonia
- ↑ Accesso intercluso
- ↑ Accesso intercluso del garage (identificato al NCEU sez. GEC foglio 7 mappale 287)

Figura 1: AREE ESTERNE SOGGETTE A TEMPORANEA INTERDIZIONE CON DIVIETO DI ACCESSO (grafica non in scala, fonte Geoportale comunale su base C.T.C.)