



Scheda Analisi N.23 "Complesso Chiesa di San Siro"



Stralcio P.U.C.

INDIVIDUAZIONE CORPI EDILIZI

INDIRIZZO	SCHEDA BANCA DATI	PROPRIETA'	P.U.C.	VINCOLI	NOTE	Rif. Stralcio P.U.C.
—	—	Parrocchia di San Siro	FF.a, cat. f	Art. 12 D.Lgs. 42/2004 (da verificare)	Fabbricato a due piani fuori terra contenente la Sacrestia nuova della Chiesa di San Siro, con collegamento diretto dall'abside, e locali parrocchiali ospitanti il centro di accoglienza "La Scaletta", accessibile direttamente dalla corte interna e dal varco di p.zza S.Maria degli Angeli 3.	*1
—	—	Parrocchia di San Siro	FF.a, cat. f	Art. 12 D.Lgs. 42/2004 (da verificare)	Fabbricato a tre piani sede del "Nuovo Teatro San Siro" e di attività parrocchiali (doposcuola - catechismo), accessibile direttamente dalla corte interna e dal varco di p.zza S.Maria degli Angeli 3, nonché da via San Siro 3.	*2
—	—	Parrocchia di San Siro (da verificare)	FF.a, cat. e	Art. 12 D.Lgs. 42/2004 (da verificare)	Corpo posto sul retro e adiacente al corpo *2, presumibilmente collegato al teatro parrocchiale.	*3



Stralcio Toponomastica

INTERVENTI EDILIZI:

INDIRIZZO	PROGETTO	DESCRIZIONE INTERVENTO
Non si rilevano interventi edilizi sui corpi edilizi in esame.		

ADOZIONE P.U.C.'97 – OSSERVAZIONI e CONTRODEDUZIONI:


Osservazione n. 23 E 6.3.16 della Soprintendenza per i BB.AA.:
 richiesta di modifica di categoria da "f" a "a" o "b" per l'edificio sito in San Siro (sacrestia della Chiesa di San Siro).

Controdeduzione:
 respinta in quanto la Sacrestia fa parte di un ambito di modificabilità retrostante la Chiesa per cui si ritiene necessario subordinare l'intervento all'elaborazione preventiva di un progetto unitario esteso all'intero comparto, che dovrà prevedere un insieme di soluzioni finalizzate alla riqualificazione ambientale d'insieme, senza comportare la demolizione dell'intero edificio e salvaguardando le permanenze d'interesse storico, artistico ed architettonico.

SINTESI:

Non risultando emersi nuovi elementi o ulteriori conoscenze rispetto alle analisi della fase ricognitoria si **confermano** le categorie "e" ed "f" dei corpi edilizi in esame.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA:



Vista dall'alto



Corpo N.1 visto dal cortile interno



Corpo N.1 in aderenza al civ. 3 di p.zza Santa Maria degli Angeli



Corpo N.1 in aderenza all'abside della Chiesa di San Siro



Corpo N.2 in aderenza al civ. 3 di p.zza Santa Maria degli Angeli



Cortile interno tra il corpo N.2 (a sinistra) e il corpo N.1 (a destra)



Corpo N.2