


Scheda Analisi N.37 "via Cairoli - salita dei Molini"




Stralcio P.U.C.

INDIVIDUAZIONE CORPI EDILIZI


INDIRIZZO	SCHEDA BANCA DATI	PROPRIETA'	P.U.C.	VINCOLI	NOTE	Rif. Stralcio P.U.C.
Vico del Piombo 7	2291	privata	AC, cat. f	D.Lgs.42/2004 art.136 (bellezza d'insieme)	Edificio articolato su sette piani.	*1
Salita dei Molini 7 - Vico del Piombo 3	2290	privata	AC, cat. f	D.Lgs.42/2004 art.136 (bellezza d'insieme)	Edificio articolato su sette/sei piani con copertura ad una falda inclinata.	*2
Salita dei Molini 13	2290	privata	AC, cat. f	D.Lgs.42/2004 art.136 (bellezza d'insieme)	Edificio articolato su tre piani con copertura a falde.	*3



Scheda N. 2291



Scheda N. 2290



Stralcio Toponomastica

INTERVENTI EDILIZI:

INDIRIZZO	PROGETTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	Rif. Stralcio P.U.C.
Vico del Piombo 7/6	3784/2005 (prov. n.450/2006)	Sanatoria opere interne	*1
Vico del Piombo 3/1	DIA 2152/2005	Frazionamento unità immobiliare	*2
Vico del Piombo 3/3 sc.D	129/2006	Opere interne eseguite anteriormente al 17/03/1985	
Vico del Piombo 3	DIA 6801/2007	Opere interne	

ADOZIONE P.U.C.'97 – OSSERVAZIONI e CONTRODEDUZIONI:

DATI INFORMATIVI:

In adiacenza al civico 7 di vico del Piombo è posizionato un cancello a chiusura di Salita dei Molini. Non sono state effettuate manutenzioni delle facciate, ma esclusivamente interventi interni alle unità immobiliari.

SINTESI:

Non risultando emersi nuovi elementi o ulteriori conoscenze rispetto alle analisi della fase ricognitoria si **conferma** la categoria "f" dei corpi edilizi in esame.

Si ritiene altresì opportuno **estendere** la categoria "e" al corpo monopiano posto in aderenza a Salita dei Molini 13.

➤ **MODIFICA CARTOGRAFICA:**

- individuazione nuovo corpo edilizio di categoria "e"

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA:



Vista dall'alto



Salita dei Molini – corpo N.1 (da sinistra secondo edificio)



Salita dei Molini – corpo N.1 (da sinistra secondo edificio)



Salita dei Molini – corpo N.1 (sulla destra)



Salita dei Molini – corpo N.1 (sulla destra)



Salita dei Molini (foto '95 – '96) – corpo N.3 e corpo oggetto di nuova classificazione alla categoria "e"



Salita dei Molini (foto '95 – '96) – corpo N.3



Vista da via Raggio – corpo oggetto di nuova classificazione alla categoria “e”