


Scheda Analisi N.56 "p.zza Cavour - via delle Grazie"




Stralcio P.U.C.

INDIVIDUAZIONE CORPI EDILIZI


INDIRIZZO	SCHEDA BANCA DATI	PROPRIETA'	P.U.C.	VINCOLI	NOTE	Rif. Stralcio P.U.C.
p.zza Cavour 17r	636a	privata	AC, cat. f	D.Lgs.42/2004 art.10	Corpo basso posto sul retro del civ. 10 di p.zza Cavour, con soprastanti volumi superfetativi.	*1
—	642	privata	AC, cat. f	—	Ala posteriore di ponente dell'edificio di via delle Grazie 14A.	*2
p.zza Cavour 15Ar, 15Br, 13Br	642	privata	AC, cat. f	—	Ala posteriore di levante dell'edificio di via delle Grazie 14A.	*3
p.zza Cavour 11	639b	privata	AC, cat. f	—	Il corpo risulta inaccessibile con presenza di vecchi ponteggi e in totale stato di degrado.	*4
p.zza Cavour 12	639a	privata	AC, cat. f	—	Corpo in cattivo stato manutentivo.	*5




Scheda N. 636a




Scheda N. 642



Scheda N. 639b



Scheda N. 639a



Stralcio Toponomastica

## INTERVENTI EDILIZI:

INDIRIZZO	PROGETTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	Rif. Stralcio P.U.C.
Via delle Grazie 14a/1	Art.26 n.3902/2003	Opere interne alloggio al primo piano.	*2
p.zza Cavour 15r e 15a r	2791/2004	Comunicazione cambio d'uso senza opere dell'unità immobiliare da magazzino a negozio.	
p.zza Cavour 15r e 15a r	5563/2004	Opere interne	
Via delle Grazie 14a/4a	Art.26 n.902/2003	Opere interne alloggio al terzo piano.	*2 e *3
Via delle Grazie 14a/4a	DIA7176/2006	Opere interne alloggio al terzo piano.	
Via delle Grazie 14a/4a	DIA1480/2009	Variante prog. DIA7176/06 per modifiche interne.	

## ADOZIONE P.U.C.'97 – OSSERVAZIONI e CONTRODEDUZIONI:

<p><u>Osservazione n. 23 E 6.3.72 della Soprintendenza per i BB.AA.:</u> richiesta di modifica di categoria da "c ", "f" a "a" o "b" per l'edificio sito in piazza Cavour 10.</p> <p><u>Controdeduzione:</u> respinta in quanto non sussistono elementi per modificare la categoria.</p> <p><u>Osservazione n. 23 E 6.3.73 della Soprintendenza per i BB.AA.:</u> richiesta di modifica di categoria da "c(S)", "f" a "a" o "b" per l'edificio sito in via delle Grazie 14.</p> <p><u>Controdeduzione:</u> respinta in quanto non sussistono elementi per modificare la categoria, e dal momento che si tratta di vincolo parziale.</p>
---

## SINTESI:

<p>Non risultando emersi nuovi elementi o ulteriori conoscenze rispetto alle analisi della fase ricognitoria si <b>conferma</b> la categoria "f" dei corpi edilizi in esame.</p>
--

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA:



*p.zza Cavour*



*Corpi 1 e 2*



*Corpi 1 e 2*



*Corpi 5 e 4*



Corpi 5, 4 e 3



Corpo 5



Corpo 1



Corpo 4