



Scheda Analisi N.57 "Vico San Biagio"



Stralcio P.U.C.

INDIVIDUAZIONE CORPI EDILIZI

INDIRIZZO	SCHEDA BANCA DATI	PROPRIETA'	P.U.C.	VINCOLI	NOTE
Vico San Biagio 1r, 3r, 7r	675	privata	AC, cat. f	—	Corpo di fabbrica secondario del civico 19 di Vico Dietro il Coro di S.Cosimo, con affaccio su vico San Biagio e su un distacco privato chiuso da una fatiscante porta in legno (probabile ex vicolo). Il corpo, sempre in condizioni di degrado, risulta più basso del principale di circa due piani e pertanto costituito da cinque livelli, con copertura a due falde, sulla quale è presente un'altana sopracolmo. Il civico 1r costituisce l'accesso al primo piano dove si sviluppa un alloggio.



Scheda N. 675



Stralcio Toponomastica

INTERVENTI EDILIZI:

INDIRIZZO	PROGETTO	DESCRIZIONE INTERVENTO
Vico S.Biagio 1r – Vico Dietro il Coro di San Cosimo 19/1	DIA 4876/2006	Frazionamento unità immobiliare posta al primo piano dell'immobile, già dotata di due accessi autonomi, in due alloggi.

ADOZIONE P.U.C.'97 – OSSERVAZIONI e CONTRODEDUZIONI:

—

DATI INFORMATIVI:

La porzione di fabbricato classificata alla categoria "f", parte integrante del civico 19 di vico Dietro il Coro di San Cosimo, risulta interamente abitata.

SINTESI:

Non risultando emersi nuovi elementi o ulteriori conoscenze rispetto alle analisi della fase ricognitoria si **conferma** la categoria "f" dei corpi edilizi in esame.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA:



Vico San Biagio




Vico San Biagio



Vico San Biagio, civ.1



Tamponamento distacco tra il corpo in esame e il corpo di cat. "b"



Distacco tra il corpo in esame e il corpo di cat. "b"



Vico San Biagio



Vista dall'alto (foto ante P.U.C.)