


Scheda Analisi N.68 "Via delle Grazie"



Stralcio P.U.C.

INDIVIDUAZIONE CORPI EDILIZI

| INDIRIZZO | SCHEDA BANCA DATI | PROPRIETA' | P.U.C. | VINCOLI | NOTE |
|---|-------------------|------------|--------------|---------|---|
| Via delle Grazie 38r; 40r; 42r; 44r; 46r | 640 | Privata | FF.a, cat. g | — | Corpo residuo di demolizioni belliche, costituito da un unico piano terreno con soffitti voltati, sede del Circolo ricreativo "U.S. San Bernardo". Risulta ancora chiaramente leggibile il primo piano, del quale rimangono le murature perimetrali e l'andamento delle preesistenti falde di copertura sui fronti degli edifici adiacenti. |



Scheda N. 640

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA :



Via delle Grazie



Via delle Grazie



Via delle Grazie



Foto dall'alto ante PUC