



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Protezione Civile
ORDINANZA DEL SINDACO
ATTO N. ORD 158 DEL 15/05/2025**

OGGETTO: INTERDIZIONE PARZIALE DEI TERRENI N.C.T. A-81-138 E TERRENO LIMITROFO A-81-494, SITI IN VIA VITTORINO ERA PRESSO IL CIVICO 12 E RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA VITTORINO ERA SOTTOSTANTE IL CIVICO 12, CAUSA CROLLO DI MURO DI CONTENIMENTO SULLA PUBBLICA VIA NONCHE' PRESENZA DI TRATTI DI MURO PERICOLANTE AI LATI DELLA PORZIONE INTERESSATA DAL DISSESTO.

Il Vice Sindaco Reggente

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolinità pubblica;

Premesso che:

- in data 07/05/2025, personale dell'Ufficio Pubblica Incolinità provvedeva ad eseguire pronto intervento per crollo di una porzione di muraglione di contenimento in via Vittorino Era civico 12 su richiesta della Polizia Locale e del Caposquadra dei Vigili del Fuoco intervenuti;
- nel corso del sopralluogo si è presa visione del crollo della porzione di muro con il conseguente sversamento di materiale su porzione della sede stradale. La restante porzione di muro - lato ponte ferroviario - presenta altresì varie fessurazioni oltre ad un evidente importante infiltrazione d'acqua. Risulta inoltre pericolante la porzione di muro tra la scala di accesso al condominio del civico 12 (esclusa) e la porzione crollata;
- in considerazione dello stato generale dei luoghi, di concerto con il capo squadra dei VVF, al fine di tutelare l'incolinità pubblica, si sono disposte le seguenti interdizioni, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e fino al ripristino/verifica delle condizioni di sicurezza dei luoghi da parte di tecnico abilitato:
- interdizione parziale dei terreni N.C.T. A-81-138 e A-81-494 presso via Vittorino Era civ. 12;

- interdizione parziale carreggiata stradale di via Vittorino Era per tutta la lunghezza del tratto crollato e pericolante (il transito veicolare è assicurato dalla presenza di una corsia direzione mare di larghezza 3 m grazie al posizionamento dei necessari jersey);

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica (rif. prot. 0222365.I del 12/05/2025) relativa al sopralluogo del personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità del 07/05/2025, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di interdizione e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da nota Prot. 0215803.U del 07/05/2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, Responsabile del Procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto la Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto dall'Ufficio Pubblica Incolumità in data 07/05/2025 e con la citata nota Prot. 0215803.U del 07/05/2025, le seguenti interdizioni con divieto di accesso, fino all'adozione delle necessarie misure di messa in sicurezza attestate da tecnico abilitato:

- interdizione parziale dei terreni N.C.T. A-81-138 e A-81-494 presso via Vittorino Era civico 12;
- interdizione parziale della carreggiata con contestuale restringimento stradale di via Vittorino Era per tutta la lunghezza del tratto crollato e pericolante fino ai bidoni RSU (il transito veicolare è assicurato dalla presenza di una corsia direzione mare di larghezza 3 m grazie al posizionamento dei necessari jersey);

come rappresentato dall'allegato grafico parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE ALTRESÌ'

che la presente ordinanza sia trasmessa:

Documento sottoscritto digitalmente

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità territoriale Levante, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Strade, per conoscenza e per quanto di competenza;
- alla Direzione Regolazione, per conoscenza e per quanto di competenza;
- al Municipio 9 Levante, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

Il Vicesindaco Reggente
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: INTERDIZIONE PARZIALE DEI TERRENI N.C.T. A-81-138 E A-81-494 SITI IN VIA VITTORINO ERA SOTTOSTANTE IL CIVICO 12, CAUSA CROLLO DI MURO DI CONTENIMENTO SULLA PUBBLICA VIA NONCHE' PRESENZA DI TRATTI DI MURO PERICOLANTE AI LATI DELLA PORZIONE INTERESSATA DAL DISSESTO.

ALLEGATO GRAFICO



Figura 1 – individuazione di massima aree oggetto di interdizione (terreni e strada)