

## TRACCIA 1) – II PROVA SCRITTA

Intense precipitazioni hanno provocato la colata rapida di circa 8000 mc. di materiale eterogeneo, che ha ostruito il letto di un corso d'acqua in tutta la sua larghezza (8 metri) per un'altezza di circa 4 metri. L'invaso che si sta formando nel tratto di monte potrebbe provocare un'onda di piena minacciando quattro edifici, posti a valle, in prossimità del corso d'acqua. Il candidato descriva:

- a) il quadro delle competenze ad intervenire;
- b) il quadro delle responsabilità;
- c) le tipologie di intervento ritenute più idonee per la mitigazione, la messa in sicurezza del rischio e le opere strutturali, ivi compresi i relativi affidamenti.

M.  
C. B. G.  
C. B.  
C. B.