

TRACCIA 2) – II PROVA SCRITTA

A seguito di una colata rapida si è registrato un significativo abbassamento del thalweg di un corso d'acqua, l'erosione ha comportato lo scalzamento della difesa spondale posta a sostegno di una viabilità comunale da - 2 metri fino a raccordarsi al livello di base originario circa 80 metri a valle. Il candidato affronti in ordine di priorità le possibili soluzioni descrivendo:

- a) il quadro delle competenze ad intervenire;
- b) il quadro delle responsabilità;
- c) le tipologie di intervento ritenute più idonee per la mitigazione, la messa in sicurezza del rischio e le opere strutturali, ivi compresi i relativi affidamenti.

12.
Cull
A
CP2

PROVA ESTRATTA



dw22